



**334100.**  
Descornador Inox.  
Mango metálico  
con empuñadura  
de goma.



**334105.**  
Descornador Inox.  
mango madera.

## Descornadores eléctricos de 24 Voltios

La U.E. obliga a los fabricantes, que los descornadores de red - 220 / 240 V. se conviertan en aparatos de 24 / 12 V. por medidas de seguridad. El uso de aparatos que se enchufan directamente a 220 / 240 V. es **responsabilidad exclusiva del aplicador.**

### CONSEJOS :

Los terneros y terneras deben de estar sanos y ser descornados dentro de las tres primeras semanas de vida. El cuerno será palpable al tacto pero poco desarrollado. Tome todas las medidas de precaución para no quemarse o quemar al animal.

- Corte el pelo alrededor del cuerno y aplique el descornador.
- Si utiliza un descornador eléctrico que pueda alcanzar temperaturas entre 500 °C y 700 °C la aplicación se debe realizar entre 7 y 15 segundos.
- Si utiliza Sosa Cáustica o similares, tenga cuidado de aplicar la cantidad justa en el cuerno, procurando que no se extienda a otras partes de la cabeza ó la cara del animal.
- Desinfecte después de la aplicación y vigile los días posteriores.



**334182. Descornador P1 24 Voltios.**  
Incluido TRANSFORMADOR de 230 a 24 V.  
Se entrega con boquilla de Ø 17 mm.  
Temperatura máxima 600 °C.

**334130.**  
Descornador **P3** 24 Voltios.  
Incluido TRANSFORMADOR de 230 a 24 V. - Se entrega con boquilla de Ø 20 mm.  
Alcanza una temperatura máxima de 525 °C.

**334160.**  
Boquilla Ø 15 mm.

**334162.**  
Boquilla Ø 20 mm.

**334164.**  
Boquilla Ø 25 mm.

Cable de transformador al descornador de más de 3 metros.

Cable de más de 1,5 metros.

Descornar bovinos de granja es esencial para el manejo y evitar accidentes.

**334185.**  
Boquilla

Cable de transformador al descornador de más de 3 metros.

Cable para enchufe de más de 2 metros.

### Sosa Cáustica

**334280.**  
Descornador de sosa cáustica.

### Sierra manual

**334260.**  
Mangos metálicos para sierra (par).

**334255.**  
Sierra **SUPER** para descornar, 10 metros. 27 hilos trenzados.

### Guía para cuernos

**334300.** Guía de aluminio con correa de cuero. Para corregir malformaciones de los cuernos.

### Boquillas Nethorn

**334175.** Boquilla NETHORN Ø 13 mm.

**334176.** Boquilla NETHORN Ø 17 mm.

### Soldador agropecuario

**334170.**  
Soldador agropecuario. Mango de plástico. 700 °C en menos de 10 minutos.

**334172.**  
Boquilla para soldador.